

告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》, 我司高度重视并组织相关人员进行会议探讨, 针对“鼓式制动器采用

铁质导磁材料, 顶杆在电磁力作用下产生晃动, 易引起制动阻卡问题,

将鼓式制动器采用铁质导磁材料的松杆顶杆更换为铜质导磁顶杆

顶杆” 我司说明如下:

关于早期“东莞公司”生产的“快意电梯股份有限公司”



特此告知，商祺！

